

| | |
|--------------------------------|---|
| ID wiadomości | ECSW_NOE_20201106_027 |
| Status zdarzenia | Aktywny |
| Rodzaj niedostępności | Planowany |
| Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji |
| Data/czas publikacji | 06-11-2020 16:27:48 |
| Rozpoczęcie zdarzenia | 07-11-2020 14:31:00 |
| Zakończenie zdarzenia | 11-11-2020 10:00:00 |
| Jednostka miary | MW |
| Niedostępna moc | 458,354 |
| Dostępna moc | 0 |
| Zainstalowana moc | 458,354 |
| Przyczyna niedostępności | Remont bieżący turbiny gazowej |
| Uwagi | - |
| Rodzaj paliwa | Gaz ziemny |
| Obsza rynkowy | 10YPL-AREA-----S |
| Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., blok gazowo-parowy |
| Podlegające aktywa lub kod EIC | 53XPL000000ECSWD |
| Uczestnik rynku | Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. |
| Kod uczestnika rynku | A00089560.PL |